

Neiva, 21 de mayo de 2025

La Electrificadora del Huila S.A. E.S.P. informa a la comunidad que el pasado **20 de mayo de 2025**, hacia las **7:38 p.m.**, se presentó una falla en la celda de 13.8 kV del transformador de potencia en la subestación **Planta Diesel**, ubicada en el casco urbano de **Neiva**. Esta situación generó la salida temporal de los circuitos asociados a esta subestación.

Gracias a la oportuna intervención del equipo operativo y a la implementación de topología alterna mediante maniobras en la red, **fue posible restablecer el servicio** en todos los sectores afectados, utilizando otras subestaciones del sistema ubicadas en la ciudad de Neiva.

En la actualidad, el casco urbano de Neiva cuenta con servicio de energía eléctrica con normalidad. Desde ElectroHuila continuamos trabajando para garantizar la continuidad y calidad del servicio, al tiempo que se están adelantando los trabajos de recuperación y normalización de la Subestación Planta Diesel.

Agradecemos la comprensión de nuestros usuarios y reiteramos nuestro compromiso con la confiabilidad del sistema eléctrico regional.